

ООО «ПИГ» представляем Вам правильное расположение датчиков на термометрических косах (термокосах)
по ГОСТ 25358-2012

На данной схеме представлена Термокоса ТК-20/20 (длина 20 метров, датчиков 20 шт.)


ГОСТ 25358-2012 рекомендует датчики температуры располагать по следующей схеме:

в пределах первых 5 м.- кратными 0,5 м.; затем, до глубины 10 м. - кратными 1 м., свыше 10 м. - кратными 2 м., а также на забое скважины.

При необходимости датчики располагаются по желанию заказчика.

Данная схема легко поможет разобраться в правильном расположении датчиков на термокосах ТК-10/15, ТК-15/18, ТК-20/20 и др.

ТК-20/20 по ГОСТу



По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам: 8 (495) 142-41-78, 8 (926) 129-41-78

или на электронный адрес: termokosa@yandex.ru, pribori00@bk.ru, elina00@bk.ru

Наш сайт: <http://pribori.my1.ru/>